

(瑞興銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表 115.06.30

設置ATM共33台
其中，符合輪椅使用ATM共33台
視障語音ATM共23台

編號	待精進ATM之設置地址 (含學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	台北市民生東路二段57、59號(民生分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	已於114年12月改善完成
2	台北市南京西路145號(建成分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	已於114年5月改善完成
3	台北市重慶北路三段178號(大橋分行)	1		已於115年1月19日遷址後完成改善
4	台北市南京東路二段196號(南京分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	分行設有二台ATM，已有一台符合無障礙環境，可供使用 另外一台因建築結構無法改善
5	台北市長安東路二段110號(長安分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	建築物結構無法改善
6	台北市永吉路189之5、6、7號(永吉分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	已於113年12月改善完成
7	台北市和平東路三段121號(和平分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	已於114年12月改善完成
8	台北市成功路四段197號(成功分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	已於113年11月改善完成
9	台北市和平西路二段54號(古亭分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	設置地點非自有行舍，無法任意變更
10	台北市忠孝東路五段966號(南港分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	建築物結構無法改善
11	台北市信義路六段31號(信義分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	設置地點非自有行舍，無法任意變更
12	台北市西園路二段221號(萬華分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	設置地點非自有行舍，無法任意變更
13	台北市八德路四段465號(松山分行)	1	A404.2-ATM出入口淨空間寬度不足	已於112年9月改善完成

14	桃園市中正路1082號(桃園分行)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	已於114年1月改善完成
15	桃園市大溪區仁善里松樹21-9號(友輝光電)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	配合客戶需求設置之行外ATM，無法任意變更
16	桃園市觀音區國建三路9號(新纖觀音廠)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	配合客戶需求設置之行外ATM，無法任意變更
17	桃園市平鎮區延平路三段223號(新纖中壢員工餐廳)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	配合客戶需求設置之行外ATM，無法任意變更
18	桃園市平鎮區延平路三段223號(新纖中壢警衛室)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	配合客戶需求設置之行外ATM，無法任意變更
19	桃園市大溪區仁善里松樹21-7號(新科光電)	1	A404.1-ATM出入口有高低差	配合客戶需求設置之行外ATM，無法任意變更